



**ANTYKOR
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: biuro@antykor.pl, www.antykor.pl

Warszawa, 3 grudnia 2018

Raport serwisowy

Numer: 011/20/11/18

Dotyczy: Diagnoza Logix 510Si

Diagnoza:

1. Wymagana wymiana modułu elektropneumatycznego, moduł został uszkodzony w wyniku bardzo wysokiego zaolejenia i niskiej jakości powietrza
2. Wymagana wymiana modułu potencjometru sygnałowego zwrotnego. Moduł prawdopodobnie uległ uszkodzeniu mechanicznemu.






**ANTYKOR
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: biuro@antykor.pl, www.antykor.pl





ANTYKOR CONTROLS

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: biuro@antykor.pl, www.antykor.pl

