



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Warszawa, 6.09.2017

## **Raport serwisowy**

**Dotyczy: Regeneracja i serwis zaworu LinedFlow DN80 PN16**

### **Zakres prac:**

1. Wymiana zespołu roboczego (gniazdo grzyb), wymiana dławicy mieszkowej.
2. Przegląd siłownika.
3. Wymianę uszczelnień zaworu.
4. Kalibrację ustawnika z zaworem.
5. Próba szczelności.
6. Przegląd ustawnika.



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Widoczne uszkodzenia grzyba zaworu



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Widoczne uszkodzenia grzyba zaworu



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Widoczne uszkodzenia grzyba zaworu



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Grzyb wraz z dławicą mieszkową



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



Widoczne uszkodzenia gniazda zaworu



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



*Widoczne uszkodzenia trzpienia zaworu.*



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



*Grzyb wraz z dławicą mieszkową po wymianie.*





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



*Kontrola siłownika zaworu, nie stwierdzono nieprawidłowości.*



## **ANTYKOR CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antekor.pl](mailto:biuro@antekor.pl), [www.antekor.pl](http://www.antekor.pl)

1. Sprawdzono poprawność działania zaworu oraz jego szczelność a także szczelność zasilania siłownika.
2. Stwierdzono zużycie zespołu roboczego (gniazdo-grzyb) - wymieniono.
3. Stwierdzono uszkodzenie mieszka dławicy – wymieniono
4. Stwierdzono wżery chemiczne na trzpieniu - wymieniono
5. Sprawdzono działanie pozycjonera– za pomocą zadajnika 4-20mA. Stwierdzono poprawność działania.
6. Sprawdzono poprawność działania siłownika oraz jego szczelność.
7. Skalibrowano ustawnik z zaworem.
8. Wymieniono uszczelnienia zaworu.



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Warszawa, 6.09.2017

## Protokół próby armatury odcinającej

**Dotyczy: zawór regulacyjny**

**Data próby: 06/09/2017**

### Dane techniczne:

DN [mm]	PN [bar]
<b>80</b>	<b>16</b>

### Próba szczelności zamknięcia (obustronna)

<b>Ciśnienie próby [bar]</b>	<b>6</b>
<b>Medium kontrolne</b>	<b>powietrze</b>
<b>Wynik</b>	<b>szczelny</b>

---

Kontrola przeprowadzona w temp. 25°C. Armatura szczelna, działa prawidłowo.  
Wymagania kontroli zostały dotrzymane.