



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94  
E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

Warszawa, 06 luty 2019

## Raport serwisowy

Numer: ŁM-001/06/02/19

**Dotyczy: Inspekcja zaworu wraz z wymianą części.**

**Model: Samson 3277-53104420.01**

**Nr. seryjny: 403705**

### Wykonane prace:

- sprawdzenie poprawności działania ustawnika
- rozebranie siłownika na części
- wymiana membrany siłownika
- wymiana łożyska ślizgowego trzpienia siłownika
- wymiana uszczelnienia trzpienia siłownika
- wymiana śruby dociskowej talerza membrany
- regeneracja trzpienia siłownika
- wymiana ustawnika na nowy
- kalibracja ustawnika
- sprawdzenia poprawności działania zaworu

***Po wykonaniu powyższych czynności zawór pracuje prawidłowo. Stwierdzono wytarcie powierzchni roboczej trzpienia siłownika, co spowodowało nieszczelność. Po dotarciu i wymianie uszczelnień układ pracuje prawidłowo. Przy następnej awarii sugerowana jest wymiana siłownika na nowy.***





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

### Siłownik z jarzmem i ustawnikiem przed naprawą:



---

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000247503,  
NIP: 522-279-47-30, VAT UE: PL5222794730, REGON: 140378448, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN.



**ANTYKOR  
CONTROLS**


Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Membrana wraz z talerzem i dociskiem przed naprawą:**



**Wytarte łożysko ślizgowe trzpienia siłownika, dyskwalifikujące go z poprawnej pracy:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



**Wymienione łożysko ślizgowe oraz uszczelnienie trzpienia siłownika:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

### **Uszkodzony trzpień siłownika:**



### **Trzczeń siłownika po dotarciu:**

