



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antekor.pl](mailto:biuro@antekor.pl), [www.antekor.pl](http://www.antekor.pl)

Warszawa, 28 luty 2019

## Raport serwisowy

Numer: ŁM-002/28/02/19

**Dotyczy: Serwis zaworów wraz z wymianą części miękkich.**

**Model: KS1237; KS2438**

**Nr. seryjny: 120407; 120507**

### Wykonane prace:

- sprawdzenie poprawności działania ustawników
- rozebranie siłowników na części
- wymiana membran siłowników
- wymiana uszczelnienia trzpienia siłownika
- regeneracja trzpienia siłownika
- regeneracja układów gniazdo – grzyb
- naprawa zdeformowanej powierzchni styku układu roboczego (zawór KS2438, nr. seryjny 120507)
- kalibracja ustawników
- wykonanie testów szczelności
- sprawdzenia poprawności działania zaworu

***Po wykonaniu powyższych czynności zawory pracują prawidłowo.***

***Stwierdzono wytarcie układów gniazdo – grzyb w obu zaworach. Głównym źródłem powodującym przyspieszone zużycie układu w zaworze KS2438 była zdeformowana powierzchnia styku układu roboczego. Po naprawie, dotarciu i wymianie uszczelnień układy pracują prawidłowo. Przy następnej awarii sugerowana jest wymiana układów roboczych gniazdo – grzyb na nowe.***



**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Zawór KS1237, nr. seryjny: 120407**



**Stare, zużyte uszczelnienia wraz z membraną:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)



**Membrana i uszczelnienia po wymianie:**





## ANTYKOR CONTROLS

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

### **Wytarty układ roboczy:**



### **Po dotarciu:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

### Test szczelności i kalibracja ustawnika:



**Zawór KS2438, nr. seryjny: 120507**






**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Membrana przed i po wymianie:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Wytarty grzyb układu roboczego:**








## ANTYKOR CONTROLS

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Grzyb po dotarciu:**





**ANTYKOR  
CONTROLS**

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

**Zdeformowana powierzchnia styku układu roboczego po naprawie:**



### **Test szczelności i kalibracja:**

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000247503,  
NIP: 522-279-47-30, VAT UE: PL5222794730, REGON: 140378448, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN.



## ANTYKOR CONTROLS

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)





## ANTYKOR CONTROLS

Ul. Przepiórki 36, 02-410 Warszawa, Tel./Fax.: 22 868 24 94

E-mail: [biuro@antykor.pl](mailto:biuro@antykor.pl), [www.antykor.pl](http://www.antykor.pl)

